

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt

SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296

Referens nr:

A

Plats för stämpel

Byggnad

A1

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort		
Karlavagnen 5	Agneshögsgatan 26	591 71	Motala		
Byggnadsägaren	Postadress	Postnr	Ort		
RTS Sverige AB	Agneshögsgatan 26	591 71	Motala		
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort		
PL ventilation	Sjöbovägen 7	591 46	Motala		
Fastighetsansvarig/Förvaltare		Telefonnr	Fax	e-post	
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m ²	Ant. Lgh	Ant. lokaler
Djurklinik		Veterinär / Djurklinik			


Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

A2	Systemnr	Besiktn-kategori	Besiktnings datum	Besiktnings resultat	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Notering
	LA1	2	2022-01-20	G	2025-01-20	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☒ JA

☐ Nej

A3	Allmänt omdöme. Kommentarer				
Besiktningsman		Telefon nr	Fax / e-post		
Tomas Unell		070 2650252			
Företag	Postadress	Postnr	Ort		
Bravida	Attorpsgratan 2	582 73	Linköping		
Behörighet	Giltighetstid	Datum och Namnteckning			
K- riks	2025-04-22	2022-01-20 			
Certifikatnr	Certifieringsorgan				
3065	Kiwa				

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referens nr & system nr:

LA1

B

B1	Fastighetsbeteckning Karlavagnen 5	Internt byggnadsnr	Systemtyp (S, F, FT, FTX) FTX	Bes kat(0-4) 2
----	---------------------------------------	--------------------	----------------------------------	-------------------

Systemtillhörighet

B2	Aggr.benämning	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	LA1			UC	330/270	332/275	Djurklinik
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	☒ Ritningar	2.10	Filter bör bytas	1
	1.2	☒ DU-instruktioner			
	1.3	☒ Föregående OVK-protokoll			
	1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll			
	1.5	☐ Övrigt			
	2	Föreoreningar			
	2.1	☐ Uteluftskanal			
	2.2	☐ Filterdel			
	2.3	☐ Batterier			
	2.4	☐ VVX			
	2.5	☐ Fläktdel			
	2.6	☐ Kanaler			
	2.7	☐ Don			
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter			
	2.9	☐ Fläktrum			
	2.10	☐ Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	☒ Filterdel			
	3.2	☒ Batterier			
	3.3	☒ VVX			
	3.4	☒ Spjäll			
	3.5	☒ Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	☒ Flaktar			
	3.7	☒ Luftflöden			
	3.8	☒ Kanaler			
	3.9	☒ Don			
	3.10	☐ Övrigt			
	4	Klimat	0. Inga energibesparande åtgärder		
	4.1	☐ Temperatur			
	4.2	☐ Odör			
	4.3	☐ Drag			
	4.4	☐ Ljud			
	4.5	☐ Brukarsynpunkter			
	4.6	☐ Övrigt			
		Uppdragstyp	Bilagor	Antal	Besiktningsdatum
		☐ 1:a besiktning	☐ Anmärkningsbilaga		2022-01-20 Signatur 
		☒ Återkommande besiktning	☐ Åtgärdsförslag		
		☐ Ombesiktning	☒ Luftflödesprotokoll		
		☐ Utökad kontroll	☐ Aggregatprotokoll		
		☐ Egenkontroll	☐ L-System		

Luftflödesprotokoll

Referensnr: LA1		L	
Byggnadsnamn Djurklinik		Byggnadsnr	
Systemnr FTX		Ritning	
Flödesenhet m³/h		I/s	
Datum 2022-01-20			

L1 Fastighetsbeteckning
Karlavagnen 5

Aggregatbenämning
LA1

Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mätmetod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mätmetod	Anm.
1	Lab	20	20		B21					
2	Undersöksrum 1	20	20		B21					
3	Röntgen	20	20		B21					
4	Undersöksrum 2	20	20		B21					
5	Reception	50	50		B21	140	140		B21	
6	Stall					10	10		B21	
7	WC					15	15		B21	
8	Operationssal	40	40		B21	15	15		B21	
9	Personalrum/ kök	40	40		B21	20	20		B21	
10	Wc					15	15		B21	
11	Kontor	20	20		B21					
12	Sterilrum					20	20		B21	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

Anm.

Mättekniker

Namnteckning

Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft

- | | |
|---|--|
| 1 = A1, Punktvist hast.måtn.m prandtlrör | 7 = B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag |
| 2 = A2, Fasta flödesmätton | 8 = B3, Måtn. m stofsörsedd anemometer |
| 3 = A3, Punktvist hastmåtn m varmtrådsanemometer | 9 = C1, Mätning av referenstryck |
| 4 = A4, Spärgasmätning | 10 = C21, Mätning m stos, direkt metod |
| 5 = B1, Punktvist måtn m varmtrådsanemo rekt galler | 11 = C22, Mätning m stos, indirekt metod |
| 6 = B21, Tryckfallsmätning med sond | 12 = Övrigt |

INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt förordningen i SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296 har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		
Kariavagnen 5		
Internt byggnadsnamn		
Djurklinik		
Systemnr		
LA1		
Besiktningsman		Besiktningsdatum
Tomas Unell		2022-01-20
Företag	Behörighet	Referensnr.
Bravida	K- riks	

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.