

Box 150, 771 24 LUDVIKA
TEL 0240-180 25 FAX 0240-185 24
Email: info@wikersplat.se

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning		Byggnads adress		Postnr	Ort	
Persbo 62:3		Håksberg 66		771 36	Ludvika	
Byggnadsägaren		Postadress		Postnr	Ort	
Masfastigheter		Slaggatan 51		791 70	Falun	
Faktureringsadress		Postadress		Postnr	Ort	
Fastighetsansvarig/Förvaltare			Telefonnr	Fax / e-post		
Eskil Embrentsen			070-5234151	info@masfastigheter.se		
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m ²	Ant. Lgh	Ant. lokaler	
Gruvkontoret		Bostad		8		

A2 - Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

[illegible]

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☒ JA☐ Nei

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Besiktningsman Henrik Danielsson		Telefon nr 0727-122448		Fax / e-post henrik@wikersplat.se	
Företag Östen Wikers Plåt AB		Postadress Box 150		Postnr 771 24	Ort Ludvika
Certifieringsorgan KIWA	Cert.nummer 6796	Giltighetstid 2027-09-26		Behörighetsnivå K	
Ort, Datum för underskrift Ludvika, 2025-08-18		Namnteckning 			

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
	FF1-2	B1

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Persbo 62:3		F	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	FF1	F	2000	Vind			Lägenheter
2	FF2	F	?	Källare			Tvättstuga
3							
4							
5							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
	1.1	☐ Ritningar				
	1.2	☐ DU-instruktioner				
	1.3	☐ Föregående OVK-protokoll				
	1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll				
	1.5	☐ Övrigt				
	2	Föroreningar				
	2.1	☐ Uteluftskanal				
	2.2	☐ Filterdel				
	2.3	☐ Batterier				
	2.4	☐ VVX				
	2.5	☐ Fläktdel				
	2.6	☐ Kanaler				
	2.7	☐ Don				
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter				
	2.9	☐ Fläktrum				
	2.10	☐ Övrigt				
	3	Funktioner				
	3.1	☐ Filterdel				
	3.2	☐ Batterier				
	3.3	☐ VVX				
	3.4	☐ Spjäll				
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	☐ Fläktar				
	3.7	☒ Luftflöden				
	3.8	☐ Kanaler	Möjliga energibesparande åtgärder i systemet			
	3.9	☐ Don				
3.10	☐ Övrigt					
4	Klimat					
4.1	☐ Temperatur					
4.2	☐ Odör					
4.3	☐ Drag					
4.4	☐ Ljud					
4.5	☐ Brukarsynpunkter					
4.6	☐ Övrigt					
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum	
	☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn		
	☐ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2025-07-02	
	☒ Ombesiktning	☐ L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2031-07-02	
	☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		Ombesiktn	2025-08-15	
	☐ Egenkontroll	☒ Intyg		Underskrift		
						

INTYG

Wikers Plåt AB

Box 150, 771 24 LUDVIKA
TEL 0240-180 25 FAX 0240-185 24
Email: info@wikersplat.se

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Persbo 62:3		Håksberg 66	
Internt byggnadsnamn			
Gruvkontoret			
Systemnr			
FF1-2			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Henrik Danielsson	2025-07-02	Ludvika, 2025-08-18	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2031-07-02		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Östen Wikers Plåt AB	K	KIWA	6796

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden