


FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM				Löp nr: M32347	
Enligt BFS 2017:10 OVK3				Besiktningsman Johan Axelsson	
Fastighetsbeteckning Rådmannen 2				Företag FastighetsTeknik AB	
Adress Rådmansgatan 2A				Slakthusvägen 7	
Postnr. 614 30 Söderköping				602 28 Norrköping	
Byggn/ombyggn.år 1939		NÄSTA BESIKTNING 2028-05-09		BESIKTNINGSGODKÄND ☒ EJ GODKÄND ☐	
Byggnadsbenämning		Besiktningsdag 2022-05-09	Tidigare besiktning -	Ombesiktningsdag	Underskrift besiktningsman 
Fastighetsägare Elsa Ardler Dödsbo		Adress Rådmansgatan 2A		Tel nr.	
Driftsansvarig Elsa Ardler Dödsbo		Postnr. 614 30 Söderköping			
		Adress Rådmansgatan 2A		Tel nr.	
		Postnr. 614 30 Söderköping			
Systembeteckning FF1/FF2 + Självdrag		Typ av vent.system S/F	Typ av besiktning ÅB	Betjänad yta Kök, Wc, Bad	Drifttider Konstant/via tryckknapp
Verksamhet Hyreshus		Besiktningsintervall 6år	Antal lägenheter 3	Besiktningsanmärkningar markerade med v	1:a Bör åtgärdas 2:a Åtgärdas
Pos	Kontroll	Pos	Kontroll	Pos	Anmärkn.
1	Dokumentation	5	Kanalsystem		Märkeffekt: FF1/FF2 59 Watt
1,1	☐ Ritningar	5,1	☐ Luftintag		Luftmängd: FF1/FF2 cirka 40-50 l/s st
1,2	☐ Driftinstr.	5,2	☐ Avluftsöppning		Självdrag i kök med spisfläktar samt förstärkt självdrag med
1,3	☐ Skåpdok.	5,3	☐ Otätheter		kanalfläktar till bad/wc
1,4	☐ Funktionsbeskr.	5,4	☐ Kortslutning		
2	Fläktaggregat	5,5	☐ Anslutningar		
2,1	☐ Luckor	5,6	☐ Smuts i kanal		
2,2	☐ Fläktremmar	5,7	☐		
2,3	☐ Filter	5,8	☐		
2,4	☐ Spjäll	6	Lägenhet / Lokal		
2,5	☐ Försmutsning	6,1	☐ Uteluftsdon		
2,6	☐ Värmebatteri	6,2	☐ Ersättningsluft		
2,7	☐ Värmeväxlare	6,3	☐ Överluft		
2,8	☐ Kylbatteri	6,4	☐ Tilluftsdon		
2,9	☐ Dränering	6,5	☐ Frånluftsdon		
2,10	☐ Fläktjul	6,6	☐ Spiskåpa		
2,11	☐ Ljud	6,7	☐ Spisfläkt		
2,12	☐	6,8	☐ Verksamhet		
3	Fläktrum	6,9	☐		
3,1	☐ Belysning	7	Provmätningar		
3,2	☐ Åtkomlighet	7,1	☐ Totalluftsflöden		
3,3	☐ Avlopp	7,2	☐ Delluftsflöden		
3,4	☐	7,3	☐ Tilluftstemp		
4	Styr o regler	7,4	☐ n t vx		
4,1	☐ Manöver	7,5	☐ Ljudnivå		
4,2	☐ Larm	7,6	☐ CO ₂ +temp.styrning		
4,3	☐ Brand	7,7	☐		
4,4	☐ Indikering	7,8	☐		
4,5	☐ Inst. värden	8	Övriga anm.		
4,6	☐ Styrning	8,1	☐ Fuktskador		
4,7	☐ Reglering	8,2	☐ Brukarsynpunkt		
4,8	☐	8,3	☐ Anteckningar		
	☐	8,4	☐		
	☐	9,1	☐ Se bilaga		

Kommentarer: Funktionskontrollen är utförd på grundval av de bestämmelser som gällde då respektive system togs i bruk. Vid nybyggnad har särskild hänsyn tagits till förekommande krav i gällande entreprenadhandlingar även om dessa skärper gällande föreskrifter.

OVK - Luftflödesprotokoll

Kund:	Elsa Ardler Dödsbo	Plan:	Plan Kv-Bv-1tr
Anläggning:	Rådmannen 2/Rådmansgatan 2A	Sid nr:	1/1
System:	FF1/FF2/Självdrag	Arb.nr:	M32347
Utfört av:	Johan Axelsson	Samtliga flöden i:	m ³ /h ☒ l/s

Underskrift

Datum: 2022-05-10

[illegible]

	Mätmetod och övriga upplysningar.
--	-----------------------------------

1) Uteluft kommer in genom öppningsbara fönster med uppställningsmöjligheter.

Självdrag kontrollerad med rökelse-OK