

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2021

Mätplats (1)

CHRISTER JOHANSSON
KÄLLGATAN 12
4136 LJUNGBY
41 76 Ryssby
Sweden

Kopiemottagare

christer.ryssby@telia.com
ank@acatrain.se

Kom : 2024-04-30 Beräknad: 2024-05-03 Rapport skapad: 2024-05-03

Fastighetsdata (1)

Fastighetsbeteckning: RESEDAN 11 Fastighetsnr: -
Fastighetsnummer: - 1205
Fastighetstyp: Flerbostadshus
Byggnadsår: 1955
Våningsplan: 3

Upptäckta värden (för mer information, se baksidan)

Plats	Beteckning (1)	Våning (1)	Bq/m³	Startdatum (1)	Stoppsdatum (1)	A
826824	Sovrum	3	100 ± 20	2024-02-28 16:51	2024-04-29 08:34	
268952	Vardagsrum	3	140 ± 20	2024-02-28 16:53	2024-04-29 08:34	

Övriga märkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt 120 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, vindriktning m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Det värde är dock det mest sannolika.

Analysör
Analysmetod: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Metoden är lösenordssignerad i datasystemet.

(1) Fastighetsdata har lämnats av:
CHRISTER JOHANSSON
Resultaten gäller för provet såsom det har mottagits

Analysmetod: Integrated method with closed filter
Upprättad av: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Förberedelse av prov: integrated by diffusion

Rapporten får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.