

Radonmätning med spårfilm

(SSM, Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning, 2013)
SS-ISO 11665-4:2021

Mätplats (1)

CHRISTER JOHANSSON
KÄLLGATAN 12
34136 LJUNGBY
341 76 Ryssby
Sweden

Kopiemottagare

christer.ryssby@telia.com
frank@acatrain.se

Inkom : 2024-04-30

Beräknad: 2024-05-03

Rapport skapad: 2024-05-03

Fastighetsdata (1)

Fast.beteckning: RESEDAN 11

Fastighetsnr: -

Ägenhetsnummer: - 1103

Fastighetsstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1955

Planeringsplan: 3

Upptäckta värden (för mer information, se baksidan)

Detektornr	Beteckning (1)	Våning (1)	Bq/m ³	Startdatum (1)	Stoppdatum (1)
1250927	Sovrum	2	200 ± 30	2024-02-28 16:48	2024-04-29 08:33
1136340	Vardagsrum	2	190 ± 30	2024-02-28 16:49	2024-04-29 08:33

Övriga märkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt 190 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m. mellan olika år beroende på väderlek, beteenden m.m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Det mest sannolika värdet är dock det mest sannolika.

Alander
Upprättad av: Eurofins Radon Testing Sweden AB
Rapporten är lösenordssignerad i datasystemet.

(1) Fastighetsdata har lämnats av:

CHRISTER JOHANSSON
Resultaten gäller för provet såsom det har mätts.

Testmetod: Integrated method with closed filter
Upprättad av: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Förberedelse av prov: integrated by diffusion

Rapporten får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.