

Mäter i Sverige AB i samarbete med:



Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Köpmannen 2	Köpmangatan 12	643 40	Vingåker
Byggnadsägaren	Postadress	Postnr	Ort
Ekkullen Förvaltning AB	Rådmansgatan 16	114 25	Stockholm
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort
Ekkullen Förvaltning AB	Rådmansgatan 16	114 25	Stockholm
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post	
Per Särnqvist	070-770 19 31	per.sarnqvist@gmail.com	
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m ²
			Ant. Lgh
			Ant. lokaler
			2
			2

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktningsresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
1	1	2022-11-03	G		2025-11-03	B1	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☒ JA

☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Enbart lokalen på Köpmangatan 12C skall besiktas vart 3e år, resterande lokaler/lägenheter vart 6e år.

Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post	
Erik Nilsson	070-095 73 03	erik@materflode.se	
Företag	Postadress	Postnr	Ort
Mäter i Sverige AB	Ellahagsvägen 28	187 52	Täby
Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
SP Certifiering	SC1021-16	2025-04-07	K
Ort, Datum för underskrift	Namnteckning		
Stockholm 2022-11-03			

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Köpmannen 2		FTX	1	G

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	Självd			Självd	Saknas	Kontroll	Lgh + Butik 12A
2	LB01-T	T	2022	Plan 1 Flrum	130	130	Butik 12C
3	LB01-F	F	2022	Plan 1 Flrum	140	140	Butik 12C
4	Självd			Villa	Saknas	Kontroll	Villa 12B
5							

Funkis

Luftflöde

Driftstider/Märkeffekt

L1	Fastighetsbeteckning		Byggnadsnamn		Byggnadsnr		Sidnr.	
	Köpmannen 2						1	
	Aggregatbenämning				Ritning		Flödesenhet	
L2	LB01, Självdrag				V57		m³/h l/s	
							Datum	
							2022-11-03	

Driftstider	Märkeffekter
-------------	--------------

L2	Rum. nr.	Benämning	Projekterad Tilluft	Uppmätt Tilluft	% av proj Tilluft	Mät- metod	Projekterad Frånluft	Uppmätt Frånluft	% avproj Frånluft	Mät- metod	Anm.
1		Antikaffär 12A:									
2		WC 1: Pax									Missljud
3		WC 2: Pax									
4											
5		Lägenheter 12A:									
6	1101	Kök: Fläkt									
7		Bad: Pax									
8	1201	Kök: Fläkt									
9		Bad: Pax									
10											
11		Villa 12B:									
12		Kök: Fläkt									
13		Bad: Pax									
14		WC: ok									
15		TD: ok									
16											
17		Lokal 12C:									
18		Lokal	100	100	100	8					
19		Fläktrum	30	30	100	8					
20		Central Frånluft					140	140	100	8	

Anm.

Mättekniker

Erik Nilsson

Namnteckning



Mätmetod: A=Kanal, B=Frånluft, C=Tilluft

- | | |
|---|--|
| 1 = A1, Punktvis hast.mätn.m prandtlrör | 7 = B22, Tryckfallsmätning med fast mätuttag |
| 2 = A2, Fasta flödesmätton | 8 = B3, Mätn. m stofsörsedd anemometer |
| 3 = A3, Punktvis hastmätn m varmrådsanemometer | 9 = C1, Mätning av referenstryck |
| 4 = A4, Spärgasmätning | 10 = C21, Mätning m stos, direkt metod |
| 5 = B1, Punktvis mätn m varmrådsanemo rekt galler | 11 = C22, Mätning m stos, indirekt metod |
| 6 = B21, Tryckfallsmätning med sond | 12 = Övrigt |

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Köpmannen 2		Köpmangatan 12	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
1			
Besiktningsman	Besiktningsdatum	Ort, Datum för underskrift	
Erik Nilsson	2022-11-03	Stockholm, 2022-11-03	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
G	2025-11-03		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Mäter i Sverige AB	K	SP Certifiering	SC1021-16

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden