

Referens nr:	A
Plats för stämpel	

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning		Byggnadens adress		Postnr	Ort	
Bandsågen 2		Spinnvägen 6		903 61	Umeå	
Byggnadsägaren		Postadress		Postnr	Ort	
Källströms Industrifastigheter AB		Spinnvägen 6		903 61	Umeå	
Faktureringsadress		Postadress		Postnr	Ort	
Fastighetsansvarig/Förvaltare				Telefonnr	Fax / e-post	
Stefan Källström				070-6767629	stefan.kallstrom@kallstromsel.se	
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet		BRA i m ²	Ant. Lgh	Ant. lokaler
		Garage & Kontor			0	2

A2 - Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

[illegible]

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☒ JA☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Imkanal enligt imkanal.se 2012:2 kap 9, klass3

Besiktningsman Fredrik Gustafsson		Telefon nr 090-127751		Fax / e-post info@gvab.se	
Företag Grubbe Ventilation AB		Postadress Spinnvägen 9		Postnr 903 61	Ort Umeå
Certifieringsorgan Swedcert	Cert.nummer 2760	Giltighetstid 2024-06-09		Behörighetsnivå Riksbehörighet K	
Ort, Datum för underskrift Umeå 2023-04-24		Namnteckning 			

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
	LA01 Kontor	B1

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Bandsågen 2		FTX	1	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	Pinion	T	2023	Pentry	23	23	Kontor
2	Pinion	F	2023	Pentry	25	25	Kontor
3							
4							
5							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar		Utfall
	1.1	☐ Ritningar				
	1.2	☐ DU-instruktioner				
	1.3	☐ Föregående OVK-protokoll				
	1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll				
	1.5	☐ Övrigt				
	2	Föreningar				
	2.1	☐ Uteluftskanal				
	2.2	☐ Filterdel				
	2.3	☐ Batterier				
	2.4	☐ VVX				
	2.5	☐ Fläktdel				
	2.6	☐ Kanaler				
	2.7	☐ Don				
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter				
	2.9	☐ Fläktrum				
	2.10	☐ Övrigt				
	3	Funktioner				
	3.1	☐ Filterdel				
	3.2	☐ Batterier				
	3.3	☐ VVX				
	3.4	☐ Spjäll				
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	☐ Fläktar				
	3.7	☐ Luftflöden				
	3.8	☐ Kanaler		Möjliga energibesparande åtgärder i systemet		
	3.9	☐ Don				
	3.10	☐ Övrigt				
	4	Klimat				
	4.1	☐ Temperatur				
	4.2	☐ Odör				
	4.3	☐ Drag				
	4.4	☐ Ljud				
4.5	☐ Brukarsynpunkter					
4.6	☐ Övrigt					
	Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum	
	☒ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn		
	☐ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2023-04-24	
	☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2026-04-24	
	☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		Ombesiktn		
	☐ Egenkontroll	☐ Intyg		Underskrift		
						

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referenznummer	Systemnummer	
	LA02 Garage	B2

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Bandsågen 2		FTX		G

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	Salla	T	2023	Garage	58	58	Garage
2	Salla	F	2023	Garage	60	60	Garage
3	FF250	F	2023	Garage	200	200	Garage
4							
5							

Funkis

Anläggning: Spinnvägen 6
Ritning:
Plan: Källström kontor

Datum: 2023-03-16
Projekt nr: 34340
Handl. SL

Kanaltryck TL:	
Kanaltryck FL:	
Inst. Läge TF	31%
Inst. Läge FF	43%

Pa
Pa[illegible]

Pa

Pa

38%

45%

[illegible]