

FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM Enligt BFS 2023:4 OVK4				Löp nr: M44325-1	
				Besiktningsman: Erik Holmer	
				Behörighets nr: SC0023-17	
Fastighetsbeteckning Karbasen 3				Företag FastighetsTeknik AB	
Adress Storgatan 70 Postnr. 61530 Valdemarsvik				Slakthusvägen 7 602 28 Norrköping	
Byggn/ombyggn.år 1988				NÄSTA BESIKTNING 2027-10-17	
				BESIKTNINGSUTLÅTANDE GODKÄND ☒ EJ GODKÄND ☐	
Byggnadsbenämning		Besiktningsdag 2024-11-05	Tidigare besiktning 2023-01-30	Ombesiktningsdag	Underskrift besiktningsman <i>Erik Holmer</i>
Fastighetsägare/Mailadr: Trebe Fastigheter AB				Adress Postnr.	Stationsvägen 10 617 32 Skärblacka Tel nr.
Driftsansvarig/Mailadr: Björn Bergenbrant				Adress Postnr.	Stationsvägen 10 617 32 Skärblacka Tel nr. 070-577 00 51
Systembeteckning 27xFTX+FF		Typ av vent.system FTX+F	Typ av besiktning ÅB	Betjänad yta	
Verksamhet Lägenheter		Besiktningsintervall 3 år	Antal lägenheter 27	Drifftider Kontinuerlig	
				Besiktningsanmärkningar markerade med v	
				1:a Bör åtgärdas 2:a Åtgärdas	
Pos	Kontroll	Pos	Kontroll	Pos	Anmärkn.
1	Dokumentation	5	Kanalsystem		Motoreffekt: TF/FF-ACF: 0,11/0,11 kW ACJ: 0,195 kW
1,1	☐ Ritningar	5,1	☒ Luftintag		
1,2	☐ Driftinstr.	5,2	☐ Avluftsöppning		
1,3	☐ Skåpdok.	5,3	☐ Otätheter		
1,4	☐ Funktionsbeskr.	5,4	☐ Kortslutning	5.1	Generellt bör uteluftsintag kontrolleras närmare, ej besiktningsbart på övre plan utan lyft.
2	Fläktaggregat	5,5	☐ Anslutningar	5.6	Generellt smutsigt kanalsystem frånluft, alla lgh bör rensas.
2,1	☐ Luckor	5,6	☒ Smuts i kanal		
2,2	☐ Fläktremmar	5,7	☐		
2,3	☐ Filter	5,8	☐		
2,4	☐ Spjäll	6	Lägenhet / Lokal		
2,5	☐ Försmutsning	6,1	☐ Uteluftsdon	6.4	Tilluft= GKK don med injusteringsbrickor.
2,6	☐ Värmebatteri	6,2	☐ Ersättningsluft		
2,7	☐ Värmeväxlare	6,3	☐ Överluft		
2,8	☐ Kylbatteri	6,4	☒ Tilluftsdon		
2,9	☐ Dränering	6,5	☐ Frånluftsdon		
2,10	☐ Fläkthjul	6,6	☐ Spiskåpa		
2,11	☐ Ljud	6,7	☐ Spisfläkt		
2,12	☐	6,8	☐ Verksamhet		
3	Fläktrum	6,9	☐		
3,1	☐ Belysning	7	Provmätningar		
3,2	☐ Åtkomlighet	7,1	☐ Totalluftsflöden		
3,3	☐ Avlopp	7,2	☐ Delluftsflöden		
3,4	☐	7,3	☐ Tilluftstemp		
4	Styr o regler	7,4	☐ n t vvx		
4,1	☐ Manöver	7,5	☐ Ljudnivå		
4,2	☐ Larm	7,6	☐ CO ₂ +temp.styrning		
4,3	☐ Brand	7,7	☐		
4,4	☐ Indikering	7,8	☐	8.3	ACF blåser tilluft till ACJ som bör vara i konstantdrift.
4,5	☐ Inst. värden	8	Övriga anm.	8.4	Energispar/Generellt: Fördela om flöden i lgh.
4,6	☐ Styrning	8,1	☐ Fuktskador	8.4	Rensa kanaler frånluft.
4,7	☐ Reglering	8,2	☐ Brukarsynpunkt	8.4	Energispar/Byte av FTX+Luftvärme till nya ersättningsaggregat. Installation av luftvärmepumpar för att få ner elanvändningen, framför allt lgh på B.V då Luftvärmen inte riktigt orkar med
4,8	☐	8,3	☒ Anteckningar		
		8,4	☒ Energisparförslag		
		9,1	☐ Se bilaga		
Kommentarer: Funktionskontrollen är utförd på grundval av de bestämmelser som gällde då respektive system togs i bruk. Vid nybyggnad har särskild hänsyn tagits till förekommande krav i gällande entreprenadhandlingar även om dessa skärper gällande föreskrifter.					

FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM Enligt BFS 2023:4 OVK4				Löp nr: M44325-2	
				Besiktningsman: Erik Holmer	
				Behörighets nr: SC0023-17	
Fastighetsbeteckning Karbassen 3				Mailadr: erik.holmer@fastighetsteknik.se	
Adress Storgatan 70 Postnr. 61530 Valdemarsvik				Företag FastighetsTeknik AB Slakthusvägen 7 602 28 Norrköping	
				Tel nr: 011-18 82 00	
				Behörighetsgrad K	
Byggn/ombyggn.år 1988		NÄSTA BESIKTNING 2027-10-17		BESIKTNINGSUTLÅTANDE GODKÄND ☒ EJ GODKÄND ☐	
Byggnadsbenämning		Besiktningsdag 2024-11-05	Tidigare besiktning 2023-01-30	Ombesiktningsdag	Underskrift besiktningsman <i>Erik Holmer</i>
Fastighetsägare/Mailadr: Trebe Fastigheter AB				Adress Postnr.	Stationsvägen 10 617 32 Skärblacka
Driftsansvarig/Mailadr: Björn Bergenbrant				Adress Postnr.	Stationsvägen 10 617 32 Skärblacka
				Tel nr.	070-577 00 51
Systembeteckning FTX+FF-tak		Typ av vent.system FTX+F	Typ av besiktning ÅB	Betjänad yta	Drifttider Kontinuerlig
Verksamhet Tvättstuga		Besiktningsintervall 3 år	Antal lägenheter	Besiktningsanmärkningar markerade med v	
				1:a Bör åtgärdas 2:a Åtgärdas	
Pos	Kontroll	Pos	Kontroll	Pos	Anmärkn.
1	Dokumentation	5	Kanalsystem		Motoreffekt: TF/FF-ACF: 0,11/0,11 kW
1,1	☐ Ritningar	5,1	☐ Luftintag	1.1	Ritningsunderlag saknas Plan1
1,2	☐ Driftinstr.	5,2	☐ Avluftsöppning		
1,3	☐ Skåpdok.	5,3	☐ Otätheter		
1,4	☐ Funktionsbeskr.	5,4	☐ Kortslutning		
2	Fläktaggregat	5,5	☐ Anslutningar	5.6	Generellt smutsigt kanalsystem Frånluft.
2,1	☐ Luckor	5,6	☐ Smuts i kanal		
2,2	☐ Fläktramar	5,7	☐		
2,3	☐ Filter	5,8	☐		
2,4	☐ Spjäll	6	Lägenhet / Lokal		
2,5	☐ Försmutsning	6,1	☐ Uteluftsdon		
2,6	☐ Värmebatteri	6,2	☐ Ersättningsluft		
2,7	☐ Värmeväxlare	6,3	☐ Överluft		
2,8	☐ Kylbatteri	6,4	☐ Tilluftsdon		
2,9	☐ Dränering	6,5	☐ Frånluftsdon		
2,10	☐ Fläkthjul	6,6	☐ Spiskåpa		
2,11	☐ Ljud	6,7	☐ Spisfläkt		
2,12	☐	6,8	☐ Verksamhet		
3	Fläktrum	6,9	☐		
3,1	☐ Belysning	7	Provmätningar		
3,2	☐ Åtkomlighet	7,1	☐ Totalluftsflöden		
3,3	☐ Avlopp	7,2	☐ Delluftsflöden		
3,4	☐	7,3	☐ Tilluftstemp		
4	Styr o regler	7,4	☐ n t vvx		
4,1	☐ Manöver	7,5	☐ Ljudnivå		
4,2	☐ Larm	7,6	☐ CO ₂ +temp.styrning		
4,3	☐ Brand	7,7	☐		
4,4	☐ Indikering	7,8	☐		
4,5	☐ Inst. värden	8	Övriga anm.	8.4	Energispar: Byte av FTX
4,6	☐ Styrning	8,1	☐ Fuktskador	8.4	Installation av luftvärmepumpar för att få ner elanvändningen
4,7	☐ Reglering	8,2	☐ Brukarsynpunkt		
4,8	☐	8,3	☐ Anteckningar		
	☐	8,4	☐ Energisparförslag		
	☐	9,1	☐ Se bilaga		
Kommentarer: Funktionskontrollen är utförd på grundval av de bestämmelser som gällde då respektive system togs i bruk. Vid nybyggnad har särskild hänsyn tagits till förekommande krav i gällande entreprenadhandlingar även om dessa skärper gällande föreskrifter.					

FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM Enligt BFS 2023:4 OVK4				Löp nr: M44325-1			
				Besiktningsman: Erik Holmer		Behörighets nr: SC0023-17	
Fastighetsbeteckning Karbasen 3				Mailadr: erik.holmer@fastighetsteknik.se			
Adress Storgatan 70 Postnr. 61530 Valdemarsvik				Företag FastighetsTeknik AB Slakthusvägen 7 602 28 Norrköping		Tel nr: 011-18 82 00	
Byggn/ombyggn.år 1988				NÄSTA BESIKTNING Snarast		BESIKTNINGSUTLÅTANDE GODKÄND ☐ EJ GODKÄND ☒	
Byggnadsbenämning		Besiktningsdag 2024-11-05		Tidigare besiktning 2023-01-30		Ombesiktningdag Underskrift besiktningsman <i>Eh</i>	
Fastighetsägare/Mailadr: Trebe Fastigheter AB				Adress Postnr. Stationsvägen 10 617 32 Skärblacka		Tel nr.	
Driftsansvarig/Mailadr: Björn Bergenbrant				Adress Postnr. Stationsvägen 10 617 32 Skärblacka		Tel nr. 070-577 00 51	
Systembeteckning FTX+FF		Typ av vent.system FTX+F		Typ av besiktning ÅB		Betjänad yta Drifttider Kontinuerlig	
Verksamhet Lägenheter		Besiktningsintervall 3 år		Antal lägenheter 1		Besiktningsanmärkningar markerade med v	
						1:a Bör åtgärdas 2:a Åtgärdas	
Pos	Kontroll	Pos	Kontroll	Pos	Anmärkn.		Bedömn.
1	Dokumentation	5	Kanalsystem		Motoreffekt: TF/FF-ACF: 0,11/0,11 kW ACJ: 0,195 kW		
1,1	☐ Ritningar	5,1	☒ Luftintag				
1,2	☐ Driftinstr.	5,2	☐ Avluftsöppning				
1,3	☐ Skåpdok.	5,3	☐ Otätheter				
1,4	☐ Funktionsbeskr.	5,4	☐ Kortslutning	5.1	Generellt bör uteluftsintag kontrolleras närmare, ej besiktningsbart på övre plan utan lyft.		-
2	Fläktaggregat	5,5	☐ Anslutningar	5.6	Mycket smutsigt kanalsystem, flöden erhålls ej. Lgh 22		2
2,1	☐ Luckor	5,6	☒ Smuts i kanal				
2,2	☐ Fläktremmar	5,7	☐				
2,3	☐ Filter	5,8	☐				
2,4	☐ Spjäll	6	Lägenhet / Lokal				
2,5	☐ Försmutsning	6,1	☐ Uteluftsdon	6.4	Tilluft= GKK don med injusteringsbrickor.		-
2,6	☐ Värmebatteri	6,2	☐ Ersättningsluft				
2,7	☐ Värmeväxlare	6,3	☐ Överluft				
2,8	☐ Kylbatteri	6,4	☒ Tilluftsdon				
2,9	☐ Dränering	6,5	☐ Frånluftsdon				
2,10	☐ Fläktjul	6,6	☐ Spiskåpa				
2,11	☐ Ljud	6,7	☐ Spisfläkt				
2,12	☐	6,8	☐ Verksamhet				
3	Fläktrum	6,9	☐				
3,1	☐ Belysning	7	Provmätningar				
3,2	☐ Åtkomlighet	7,1	☐ Totalluftsflöden				
3,3	☐ Avlopp	7,2	☐ Delluftsflöden				
3,4	☐	7,3	☐ Tilluftstemp				
4	Styr o regler	7,4	☐ n t vvx				
4,1	☐ Manöver	7,5	☐ Ljudnivå				
4,2	☐ Larm	7,6	☐ CO ₂ +temp.styrning				
4,3	☐ Brand	7,7	☐				
4,4	☐ Indikering	7,8	☐	8.3	ACF blåser tilluft till ACJ som bör vara i konstantdrift.		
4,5	☐ Inst. värden	8	Övriga anm.	8.4	Energispar/Generellt: Fördela om flöden i lgh.		
4,6	☐ Styrning	8,1	☐ Fuktskador	8.4	Rensa kanaler frånluft.		
4,7	☐ Reglering	8,2	☐ Brukarsynpunkt	8.4	Energispar/Byte av FTX+Luftvärme till nya ersättningsaggregat. Installation av luftvärmepumpar för att få ner elanvändningen, framför allt lgh på B.V då Luftvärmen inte riktigt orkar med		
4,8	☐	8,3	☒ Anteckningar				
		8,4	☒ Energisparförslag				
		9,1	☐ Se bilaga				
Kommentarer: Funktionskontrollen är utförd på grundval av de bestämmelser som gällde då respektive system togs i bruk. Vid nybyggnad har särskild hänsyn tagits till förekommande krav i gällande entreprenadhandlingar även om dessa skärper gällande föreskrifter.							

OVK - Luftflödesprotokoll

Kund:	Trebe Fastigheter AB	Plan:	1-3
Anläggning:	Karbasen 3/Storgatan 70A	Sid nr:	
System:	FTX+F	Arb.nr:	M44325
Utfört av:	Erik Holmer	Samtliga flöden i:	☐ m³/h ☒ l/s

Underskrift _____ Datum: 2024-11-05

[illegible]

				Mätmetod och övriga upplysningar.
--	--	--	--	-----------------------------------

1) Ritningsunderlag saknas Pl.1.

Kund:	Trebe Fastigheter AB	Plan:	B.V
Anläggning:	Karbasen 3/Storgatan 70A	Sid nr:	
System:	FTX+F (ACF+ACJ)	Arb.nr:	M44325
Utfört av:	Erik Holmer	Samtliga flöden i:	☐ m ³ /h ☒ l/s

Underskrift	Datum:	2024-11-05
-------------	--------	------------

Rum	Tilluft		Luftmängd		Frånluft		Luftmängd	
	Dontyp	Inst Pa/K-f	Luftflöde beräknat uppmätt		Dontyp	Inst Pa/K-f mm	Luftflöde beräknat uppmätt	
Lgh 1/1005								
Kök G						55/5	10	10
F						22/	28	30
WC/Dusch			6	8			15	16
S.R			9	17				
V.R 1	GKK		14	17				
V.R 2			14	13				
V.R 3			10	8				
Klk				4				
Lgh 2/1006								
Kök G						98/5	10	13
F						38/	28	42
WC/Dusch			6	12			15	16
V.R/S.R 1	GKK		17	16				
V.R 2			17	17				
V.R 3			10	8				
Lgh 3/1007	1)							
Kök G						68/6	10	12
F						25/	28	35
WC/Dusch			6	8			15	15
S.R 1			10	9				
S.R 2			12	11				
V.R 1			14	18				
V.R 2			14	16				
V.R 3			10	9				

Mätmetod och övriga uppgifter.

1) Lucka ACJ otät. Kvarstår	* Generellt: Energispar/Fördela om flöden i lgh.
-----------------------------	--

Kund:	Trebe Fastigheter AB	Plan:	B.V
Anläggning:	Karbasen 3/Storgatan 70A	Sid nr:	
System:	FTX+F (ACF+ACJ)	Arb.nr:	M44325
Utfört av:	Erik Holmer	Samtliga flöden i:	☐ m ³ /h ☒ l/s

Underskrift	Datum:	2024-11-05
-------------	--------	------------

Rum	Tilluft				Frånluft			
	Luftmängd		Luftflöde		Luftmängd		Luftflöde	
	Dontyp	Inst Pa/K-f	beräknat	uppmätt	Dontyp	Inst Pa/K-f mm	beräknat	uppmätt
Lgh 4/1001								
Kök G						90/5	10	13
F						24/	28	34
WC/Dusch			6	7			15	18
S.R 1			10	9				
S.R 2			12	12				
V.R 1			14	18				
V.R 2			14	18				
V.R 3			10	8				
Lgh 5/1004								
Kök G					Lagerljud	58/6	10	12
F						24/	28	34
WC/Dusch			6	9			15	16
S.R 1			10	11				
S.R 2			12	11				
V.R 1			14	18				
V.R 2			14	18				
V.R 3			10	10				
Lgh 6/1003								
Kök G						68/5	10	12
F						30/	28	38
WC/Dusch			6	10			15	15
V.R/S.R 1			17	22				
V.R 2			17	18				
V.R 3			10	9				

Mätmetod och övriga upplysningar.

* Generellt: Energispar/fördela om flöden i lgh.

OVK - Luftflödesprotokoll

Kund:	Trebe Fastigheter AB	Plan:	B.V
Anläggning:	Karbasen 3/Storgatan 70A	Sid nr:	
System:	FTX+F (ACF+ACJ)	Arb.nr:	M44325
Utfört av:	Erik Holmer	Samtliga flöden i:	☐ m ³ /h ☒ l/s

Underskrift: _____ Datum: 2024-11-05

[illegible]

			Mätmetod och övriga upplysningar.
--	--	--	-----------------------------------

* Generellt: Energispar/fördela om flöden i lgh.

Kund:	Trebe Fastigheter AB	Plan:	1
Anläggning:	Karbasen 3/Storgatan 70A	Sid nr:	
System:	FTX+F (ACF+ACJ)	Arb.nr:	M44325
Utfört av:	Erik Holmer	Samtliga flöden i:	☐ m ³ /h ☒ l/s

Underskrift	Datum:	2024-11-05
-------------	--------	------------

Rum	Tilluft		Luftmängd		Frånluft		Luftmängd	
	Dontyp	Inst Pa/K-f	Luftflöde beräknat uppmätt		Dontyp	Inst Pa/K-f mm	Luftflöde beräknat uppmätt	
Lgh 8/1106								
Kök G						98/5	10	13
F						34/	28	38
WC/Dusch			6	9			15	16
S.R			10	20				
V.R 1			16	21				
V.R 2			17	17				
V.R 3			10	10				
Klk				3				
Lgh 9/1107								
Kök G						73/4	10	9
F						23/	28	33
WC/Dusch			6	14			15	15
V.R/S.R 1			16	15				
V.R 2			16	18				
V.R 3			10	8				
Lgh 10/1105								
Kök G						55/5	10	10
F						25/	28	33
WC/Dusch			6	11			15	15
V.R/S.R 1			16	22				
V.R 2			16	14				
V.R 3			10	10				

Mätmetod och övriga upplysningar:

* Generellt: Energispar/Fördela om flöden i lgh.

Kund:	Trebe Fastigheter AB	Plan:	1
Anläggning:	Karbasen 3/Storgatan 70A	Sid nr:	
System:	FTX+F (ACF+ACJ)	Arb.nr:	M44325
Utfört av:	Erik Holmer	Samtliga flöden i:	☐ m ³ /h ☒ l/s

Underskrift	Datum:	2024-11-05
-------------	--------	------------

Rum	Tilluft				Frånluft			
	Dontyp	Inst Pa/K-f	Luftflöde		Dontyp	Inst Pa/K-f mm	Luftflöde	
			beräknat	uppmätt			beräknat	uppmätt
Lgh 11/1108								
Kök G						112/4	10	11
F						43/	28	44
WC/Dusch			6	10			15	16
S.R 1			10	10				
S.R 2			12	12				
V.R 1			18	19				
V.R 2			18	20				
V.R 3			10	10				
Lgh 12/1104								
Kök G					CPDD	108/15	10	10
F						50/10	28	31
WC/Dusch			6	11			15	15
S.R 1			10	11				
S.R 2			12	12				
V.R 1			16	22				
V.R 2			16	21				
V.R 3			10	10				
Lgh 14/1101								
Kök G						76/5	10	12
F						23/	28	33
WC/Dusch			6	5			15	16
S.R 1			10	11				
S.R 2			12	13				
V.R 1			16	20				
V.R 2			16	18				
V.R 3			10	9				

Mätmetod och övriga upplysningar.

* Generellt: Energispar/Fördela om flöden i lgh.

OVK - Luftflödesprotokoll

Kund:	Trebe Fastigheter AB	Plan:	1
Anläggning:	Karbasen 3/Storgatan 70A	Sid nr:	
System:	FTX+F (ACF+ACJ)	Arb.nr:	M44325
Utfört av:	Erik Holmer	Samtliga flöden i:	☐ m ³ /h ☒ l/s

Underskrift _____ Datum: 2024-11-05

[illegible]

	Mätmetod och övriga upplysningar.
--	-----------------------------------

* Generellt: Energispar/Fördela om flöden i lgh.

Kund:	Trebe Fastigheter AB	Plan:	2
Anläggning:	Karbasen 3/Storgatan 70A	Sid nr:	
System:	FTX+F (ACF+ACJ)	Arb.nr:	M44325
Utfört av:	Erik Holmer	Samtliga flöden i:	☐ m ³ /h ☒ l/s

Underskrift	Datum:	2024-11-05
-------------	--------	------------

Rum	Tilluft				Frånluft			
	Dontyp	Inst Pa/K-f	Luftflöde		Dontyp	Inst Pa/K-f mm	Luftflöde	
			beräknat	uppmätt			beräknat	uppmätt
Lgh 17/1204	1)							
Kök G						100/4	10	12
F						35/	28	40
WC/Dusch			8	10		2)	15	13
WC							10	9
S.R 1	2TD		22	20				
S.R 2			12	12				
S.R 3			10	10				
V.R 1			16	23				
V.R 2			16	23				
V.R 3			10	10				
Lgh 18/1205								
Kök G						109/4	10	12
F						31/	28	40
WC/Dusch			6	6			15	16
S.R			12	18				
V.R 1			18	20				
V.R 2			18	20				
Lgh 19/1206								
Kök G						75/5	10	10
F						35/	28	40
WC/Dusch			6	13			15	16
S.R			12	21				
V.R 1			16	20				
V.R 2			16	20				
V.R 3			10	7				

Mätmetod och övriga upplysningar.

* Generellt: Energispar/Fördela om flöden i lgh.

1) ACJ/Lucka trasig. Kvarstår

2) Smutsig kanal

Kund:	Trebe Fastigheter AB	Plan:	2
Anläggning:	Karbasen 3/Storgatan 70A	Sid nr:	
System:	FTX+F (ACF+ACJ)	Arb.nr:	M44325
Utfört av:	Erik Holmer	Samtliga flöden i:	☐ m ³ /h ☒ l/s

Underskrift	Datum:	2024-11-05
-------------	--------	------------

Rum	Tilluft				Frånluft			
	Luftmängd		Luftflöde		Luftmängd		Luftflöde	
	Dontyp	Inst Pa/K-f	beräknat	uppmätt	Dontyp	Inst Pa/K-f mm	beräknat	uppmätt
Lgh 20/1203	1)							
Kök G					Lagerljud	125/4	10	11
F						27/	28	32
WC/Dusch			6	11			15	15
S.R 1			12	12				
S.R 2			10	11				
V.R 1			16	17				
V.R 2			16	20				
V.R 3			10	10				
Lgh 21/1201								
Kök G					Lagerljud	100/5	10	12
F						29/	28	36
WC/Dusch			6	7			15	17
S.R 1	2TD		22	22				
S.R 2			10	12				
V.R 1			16	25				
V.R 2			16	25				
V.R 3			10	9				
Lgh 22/1202	2)							
Kök G	TD		10	30			10	
F							28	
WC/Dusch					GPD		15	
WC							10	
S.R 1			10	17				
S.R 2			12	17				
S.R 3	2TD		22	32				
V.R	2TD		33	40				

Mätmetod och övriga upplysningar.

* Generellt: Energispar/Fördela om flöden i lgh.

1) Försmutsad ACJ,ACF-rör (folie släppt)

2) Krafigt försmutsad ACF.

Kund:	Trebe Fastigheter AB	Plan:	3
Anläggning:	Karbasen 3/Storgatan 70A	Sid nr:	
System:	FTX+F (ACF+ACJ)	Arb.nr:	M44325
Utfört av:	Erik Holmer	Samtliga flöden i:	☐ m ³ /h ☒ l/s

Underskrift	Datum:	2024-11-05
-------------	--------	------------

Rum	Tilluft				Frånluft			
	Luftmängd		Luftmängd		Luftmängd		Luftmängd	
	Dontyp	Inst Pa/K-f	Luftflöde beräknat	Luftflöde uppmätt	Dontyp	Inst Pa/K-f mm	Luftflöde beräknat	Luftflöde uppmätt
Lgh 23/1304								
Kök G						85/5	10	12
F						25/	28	29
WC/Dusch							15	14
WC							10	9
S.R 1	2TD		22	18				
S.R 2			10	12				
S.R 3			10	12				
V.R 1			18	17				
V.R 2			18	20				
V.R 3			10	9				
Lgh 24/1305								
Kök G						114/4	10	11
F						45/	28	44
WC/Dusch			6	6			15	18
S.R			22	24				
V.R 1			16	23				
V.R 2			16	23				
Lgh 25/1306								
Kök G						98/5	10	13
F						44/	28	45
WC/Dusch			6	11			15	14
S.R			22	23				
V.R 1			16	22				
V.R 2			16	15				
V.R 3			10	10				

Mätmetod och övriga upplysningar.

* Generellt: Energispar/Fördela om flöden i lgh.

Kund:	Trebe Fastigheter AB	Plan:	3
Anläggning:	Karbasen 3/Storgatan 70A	Sid nr:	
System:	FTX+F (ACF+ACJ)	Arb.nr:	M44325
Utfört av:	Erik Holmer	Samtliga flöden i:	☐ m ³ /h ☒ l/s

Underskrift	Datum:	2024-11-05
-------------	--------	------------

Rum	Tilluft				Frånluft			
	Dontyp	Inst Pa/K-f	Luftflöde		Dontyp	Inst Pa/K-f mm	Luftflöde	
			beräknat	uppmätt			beräknat	uppmätt
Lgh 26/1303								
Kök G						120/4	10	12
F						48/	28	47
WC/Dusch			6	14			15	17
S.R 1	2TD		22	18				
S.R 2			10	10				
V.R 1			16	23				
V.R 2			17	22				
V.R 3			10	10				
Lgh 27/1303								
Kök G					Lagerljud	130/4	10	13
F						45/	28	35
WC/Dusch			6	12			15	18
S.R 1	2TD		22	18				
S.R 2			10	10				
V.R 1			16	22				
V.R 2			17	22				
V.R 3			10	10				
Lgh 28/1302								
Kök G	TD		10	7		80/4	10	11
F						27/	28	36
WC/Dusch			6	6			15	14
WC			-	-			10	9
S.R 1			10	12				
S.R 2	2TD		22	23				
S.R 3			12	11				
V.R 1			18	22				
V.R 2			18	22				

Mätmetod och övriga upplysningar.

* Generellt: Energispar/Fördela om flöden i lgh.